

## Non conformità per il controllo documentale di secondo livello

Codice	Descrizione
DC1	Assenza della documentazione fotografica
DC2	Assenza delle schede tecniche dei materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP
DC3	Assenza delle schede tecniche degli infissi installati con le relative marcature CE/DOP
DC4	Assenza delle schede tecniche dei generatori e relativa dichiarazione di conformità CE
DC5	Assenza del libretto di impianto per la climatizzazione
DC6	Assenza del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione dell'ape, dove previsto
DC7	Assenza del progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese le fonti rinnovabili, comprensivi di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della L. 10/1991
DC8	Assenza della planimetria e/o della visura catastale
DC9	Assenza di planimetrie, prospetti, sezioni dell'unità immobiliare o edificio oggetto di certificazione
DC10	Assenza del verbale di sopralluogo ai sensi del D. lgs. 10/06/2020 n.48, debitamente datato e sottoscritto
SE1	Non corretta indicazione dei servizi energetici
TE1	Metodo di calcolo e/o valore non corretto della trasmittanza dell'involucro opaco/trasparente
TE2	Valore non corretto della superficie utile riscaldata
TE3	Valore non corretto della superficie utile raffrescata
TE4	Valore non corretto del volume lordo riscaldato
TE5	Valore non corretto del volume lordo raffrescato
TE6	Valore non corretto della superficie disperdente
TE7	Calcolo non corretto dei ponti termici
TC1	Assenza dei requisiti richiesti per il Tecnico Certificatore
CE1	Variazione della classe energetica a seguito del ricalcolo dell'ape
PR12	Presenza di intervento migliorativo non ammissibile nell'ape
APENO	Attestato non possibile tecnicamente
IM7	Dati degli impianti riportati sull'ape non corretti
EG1	Errore generico, di natura formale o meno, non riconducibile ad altri tipi di anomalie/non conformità, meglio dettagliato in ambito di contraddittorio